



蒙 应急 21 01

NMTJ-AQBG-71-2.0

报告编号: NMTJ AQW-2025-01311

超声波探伤 安全检测检验报告

委托单位: 内蒙古冀安矿业有限公司
受检单位: 内蒙古冀安矿业有限公司
设备名称: 天轮轴
型号规格: /
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025 年 9 月 06 日
建议下次检验日期: 2026 年 9 月 05 日

内蒙古自治区特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

声 明

- 1、检测检验报告无“安全生产检测检验资质标志”、“骑缝章”、“内蒙古自治区特种设备检验研究院检测检验机构专用章”无效；
- 2、不对复制报告负责；
- 3、检测检验报告无主检、审核、批准人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、检测检验结果只反映被检样品当时状态；
- 7、被检样品维修后，可能影响其安全性能，建议进行再次检测检验。
- 8、报告中“无此项”或“不适用”项目，检验结果栏用“/”表述。

检测检验机构名称：内蒙古自治区特种设备检验研究院

检测检验机构地址：呼和浩特市回民区 110 国道内蒙古自治区特种设备检验研究院（金川基地）

邮 政 编 码：010030

联 系 电 话：0471-6289290

传 真：0471-6289290



内蒙古自治区特种设备检验研究院
超声波探伤安全检测检验报告

报告编号:NMTJAQW-2025-01311

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	内蒙古冀安矿业有限公司		
	地址	内蒙古自治区包头市固阳县下湿壕镇大帮郎村西		
	联系人	张键	电话	15631069117
受检单位		内蒙古冀安矿业有限公司		
合同编号		AQ-2025-0144		
设备名称		天轮轴	使用编号	主井
型号规格		Φ 140×450mm	出厂编号	/
制造单位		/	使用地点	主井
设备状态		完好		
检测检验地点		矿区内	检测检验日期	2025 年 9 月 06 日
检测检验类别		定期	下次检测检验日期	2026 年 9 月 05 日
检测检验依据		GB/T6402		
检测检验项目		超声波检测		
检测检验结论		经对该天轮轴进行超声波检测结果符合 GB/T6402 标准要求。  (检测检验专用章) 2025 年 9 月 8 日		
检测检验组成员		陈奇、邵晓龙		
备注		/		

批准:

签名:

日期:


2025.9.8

审核:

签名:


日期:


2025.9.8

主检:

签名:


日期:


2025.9.8

内蒙古自治区特种设备检验研究院
超声波探伤安全检测检验报告

报告编号：NMTJ AQW-2025-01311共 5 页 第 3 页

检测工艺参数及结果

工件名称	天轮轴	使用编号	主井
工件材质	40#	探伤方式	纵波直接接触法
样品状态	完好	工件规格	Φ140mm
环境温湿度	25℃	工件数量	1
探头规格	2.5PΦ14	耦合剂	机油
试块	CS-2	检测比例	100%
检验灵敏度	Φ2 平底孔曲线 80%	表面补偿	4dB
生产厂家	/		
检测检验依据	GB/T6402		
检测部位示意图及缺陷标注：			
			
检测结果	经对该天轮轴进行超声波检测,未发现缺陷, 结果符合 GB/T6402 标准要求。		
备注	/		



内蒙古自治区特种设备检验研究院
超声波探伤安全检测检验报告

报告编号:NMTJAQW-2025-01311

共5 页 第4 页

附现场检测照片



内蒙古自治区特种设备检验研究院
超声波探伤安全检测检验报告

报告编号: NMTJAQW-2025-01311

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	/
-------	---

